



Ubicación

Noordwijkerhout,
Nederland

Sector

Thuisgebruik

Solución

New Ara 3/4"
50 micron filter



Caso de estudio Thuisgebruik


Problema

Calcificación de grifos, tuberías y electrodomésticos por años de uso, sin tratamiento de agua

Solución

Instalación de un Fluye New Ara 3/4", incluyendo filtro de 50 micras.

Esto asegura un tratamiento de agua respetuoso con el medio ambiente a través de la ionización, sin usar energía.



Resultados

Después de solo 17 días, los depósitos de cal en los grifos disminuyeron significativamente. Los hervidores y las máquinas de café también comenzaron a descalcificarse. Esto se debe a la conversión de calcita en aragonito y las propiedades curativas del agua ionizada.



Después de la instalación de Fluye New Ara, no se formará nueva piedra caliza ni se producirán más depósitos.

Para más información

Email: info@fluye.cl Web: www.fluye.cl Tel: 56222320889